


(別紙3) 公募技術(テーマ I)の実施イメージ


※対策箇所イメージ

- 【①本線合流部 逆走事案の特徴】
- 流出する出口ランプを通りすぎて、本線からランプを逆走
 - ICやJCTの分岐を間違えて、ランプから本線を逆走
 - 一般道から高速道路に誤進入したため、戻ろうとして逆走



- 【②ランプ合流部 逆走事案の特徴】
- ICやJCTの分岐を間違えて、ランプから別のランプへ逆走
 - 流出するICを間違えて、ランプから別のランプへ逆走

①本線合流部における公募技術の複合展開(案)



②ランプ合流部における公募技術の複合展開(案)

