


①騒音・振動調査（速報）

■調査地点



■調査実施日

・平成27年1月20日 8時～17時

■第5回環境部会(H27.2.24)で報告した内容

・調査未実施のため報告なし



騒音・振動調査の結果(速報) ~調査結果~



騒音・振動調査の結果を以下に示す。



- ①いずれの測定点も「特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制に関する基準」を下回っていた。
- ②主な音源は、近傍の通行車両と吉野川河口の波の音であった。

■騒音調査結果例(全5地点中2地点を表示)



※騒音の環境基準は、L5(90%レンジの上端値)で評価する。

■振動調査結果例(全5地点中2地点を表示)



※振動の環境基準は、L10(80%レンジの上端値)で評価する。



騒音・振動調査の結果、全調査地点で基準値(赤のライン)を超過していない。